

La paroi rocheuse de Chantepie consolidée

27 février 2024

Urbanisme

La halle de tennis est construite à proximité d'une falaise. Pour prévenir les risques de fragilité, la Ville a engagé des travaux de consolidation.

La société ROC Confortation a été missionnée pour réaliser ses travaux particuliers avec deux phases : la mise en sécurité de la falaise par une paroi béton clouée en arrière du gymnase et la reprise du mur maçonné partiellement effondré en crête de falaise.

Après une phase d'études et de sondages, les travaux vont débuter fin février et s'échelonner jusqu'à fin avril.

Tout le temps des travaux, une base de vie avec vestiaires, zone de stockage, benne pour les déchets sera installée à l'angle côté gauche de l'entrée de la halle.

Le montant des travaux est de 432 261,73€ TTC.

■